

Recall Campaign



Date of Recall : 16/03/2017
Recall Type : Safety & Security
Product Description : Toyota (Avanza)

Model Year	Brand	Vehicle Model	Affected Vehicle Range	No. of Affected Vehicles
2014 to 2015	Toyota	Avanza	MHKMC12E3FK000052 TO MHKMC13F8FK020109	587

Description:

Inlet hose connecting the Fuel Tank and Filler Pipe may crack due to Ozone deterioration when exposed to high temperature environment condition resulting leakage from the hose over a period of time.

Procedure:

To replace Inlet hose as per "Technical Instructions" advised by TMC.

For more information:

Customers driving these vehicles may please contact M/s. Saud Bahwan Automotive LLC for further details / booking appointment etc. from 16/03/2017 onwards.

Contact Details:

Toll free No. 80073000 on all working days between 08:30 to 17:30 hrs after 16/03/2017.

C.R. 1703412

Looking for job, car, flat and furniture? Check out the *Observer* classified page. It's where buyers meet sellers.



حملة استدعاء

تاريخ بدء الاستدعاء: ٢٠١٧/٣/١٦

نوع الاستدعاء: السلامة والأمان

وصف المنتج: تويوتا - أفانزا

عدد السيارات المتأثرة	رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة	طراز المركبة	العلامة	السنة
٥٨٧	MHKMC12E3FK000052 إلى MHKMC13F8FK020109	أفانزا	تويوتا	٢٠١٥-٢٠١٤

الخلل :

قد يحدث تشقق في خرطوم إدخال الوقود الواصل بين خزان الوقود وأنبوب التعبئة نتيجة لتآكل الأوزون عند تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة ، ما قد يؤدي لتسرب الوقود من هذا الخرطوم بمرور الزمن.

الإجراء:

استبدال خرطوم إدخال الوقود وفقاً "للتعليمات الفنية" من تويوتا موتور كوربوريشن.

لمزيد من التفاصيل :

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سمود بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ٢٠١٧/٣/١٦ فصاعداً.

معلومات الاتصال :

يرجى الاتصال على رقم الهاتف المجاني ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ مساءً بعد تاريخ ٢٠١٧/٣/١٦.