



حملة استدعاء/ خدمة خاصة

تاريخ بدء الاستدعاء: ٢٠١٦/٦/١٤

نوع الاستدعاء: السلامة

وصف المنتج: تويوتا أهالون

السنة	العلامة	طراز المركبة	رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة	عدد السيارات المتأثرة
٢٠١٦	تويوتا	أهالون	4T1BK1EB9GU200814 إلى 4T1BK1EB9GU217757	٢٥١

الخلل:

في ظروف معينة، قد لا تطلق الوسادة الهوائية للراكب الأمامي نتيجة لخلل في ضبط نظام التصنيف حسب حجم الراكب، وهو ما يزيد من مخاطر حدوث إصابة.

الإجراء:

إعادة تهيئة نظام التصنيف حسب حجم الراكب في أهالون.

لمزيد من التفاصيل:

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعودي بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ٢٠١٦/٦/١٤ فصاعداً.

معلومات الاتصال:

يرجى الاتصال على رقم الهاتف المجاني ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ مساءً بعد تاريخ ٢٠١٦/٦/١٤.

Recall / Special Service Campaign



Date of Recall : 14/06/2016
Recall Type : Safety
Product Description : Toyota Avalon

Model Year	Brand	Vehicle Model	Affected Vehicle Range	No.of Affected Vehicles
2016	Toyota	Avalon	4T1BK1EB9GU200814 TO 4T1BK1EB9GU217757	251

Description:

Due to inadequate calibration of Occupant Classification System, the Front Passenger Airbag, under certain conditions may not deploy, increasing the risk of an injury.

Procedure:

Initialize the Occupant Classification System on Avalon.

For more information:

Customers driving these vehicles may please contact M/s. Saud Bahwan Automotive LLC for further details / booking appointment etc. from 14/06/2016 onwards.

Contact Details:

Toll free No. 80073000 on all working days between 08:30 to 17:30 hrs. after 14/06/2016.