



(OMAN OBSERVER English) 8/3/2016



SAUD BAHWAN Group

Recall/ Customer Satisfaction Campaign



Date of Recall : 31/03/2016
 Recall Type : Safety
 Product Description : Toyota Avanza

Production period	Brand	Vehicle Model	Affected Vehicle Range	No. of affected Vehicles
From Jul.12, 2015 To Sep.2, 2015	Toyota	Avanza	MHKM5E***OK000012-OK000401	34
			MHKM5F***FJ000055-FJ006373	
			MHKM5F***FK000054-FK003202	
			MHKM5F***GK000051-GK000439	
			MHKMF52E*GK000051-GK001084	

Description:

In some 2015 Model Year Avanza vehicles, the blower motor terminal of the fuse block was assembled in an inverted position. This may reduce the contact surface resulting in poor continuity between the Junction Block terminal and Wire Harness. This condition can lead to possibility of making the blower motor inoperative.

Procedure:

Check and replace the fuse block sub-harness assembly.

For more information:

Customers driving these vehicles may please contact M/s. Saud Bahwan Automotive LLC for further details / booking appointment etc. from 31/03/2016 onwards.

Contact Details:

Toll free No. 80073000 on all working days between 08:30 to 17:30 hrs. After 31/03/2016.

C.R. 1703412

ts
y
d
n
ls
n
9

والمباني وملحقاتها) بمحافظة جنوب الباطنة بقيمة ٦,٣ مليون ريال ومشروع تشغيل وصيانة أصول الهيئة (شبكات المياه والآبار ومحطات الضخ ومحطات الناقلات والمباني وملحقاتها) بمحافظة شمال

بوشر بمحافظة مسقط بمبلغ ٤,٢ مليون ريال ومشروع تشغيل وصيانة أصول الهيئة (شبكات المياه والآبار ومحطات الضخ ومحطات الناقلات والمباني وملحقاتها) بمحافظة شمال

الشرقية بقيمة ٤,٦ مليون ريال ومشروع تشغيل وصيانة أصول الهيئة (شبكات المياه والآبار ومحطات الضخ والمحطات الناقلات والمباني وملحقاتها) بمحافظة

مسقط بقيمة ٣,٥ مليون ريال ومشروع تشغيل وصيانة أصول الهيئة (شبكات المياه والآبار ومحطات الضخ ومحطات الناقلات والمباني وملحقاتها) بمحافظة البريمي بقيمة

OMAN OBSERVER ARABIC 31/03/2016



مجموعة سعود بهوان



حملة استدعاء إرضاء للزبائن

تاريخ بدء الاستدعاء: ٢٠١٦/٣/٣١

نوع الاستدعاء: السلامة

وصف المنتج: تويوتا أفانزا

عدد السيارات المتأثرة	رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة	طراز المركبة	العلامة	السنة
٣٤	MHKM5E***OK000012-OK000401	أفانزا	تويوتا	من ١٢ يوليو ٢٠١٥ إلى ٢ سبتمبر ٢٠١٥
	MHKM5F***FJ000055-FJ006373			
	MHKM5F***FK000054-FK003202			
	MHKM5F***GK000051-GK000439			
	MHKMF52E*GK000051-GK001084			

الخلل :

في بعض سيارات أفانزا طراز ٢٠١٥ ، هناك احتمال بأن مجموعة المصهرات (الفيزوات) في مجمع محرك المروحة ، قد تم تركيبها في وضعية عكسية ، مما يتسبب في خفض سطح التماس الذي يؤدي إلى ضعف الاتصال بين نقطة مجموعة التوصيل وظيفرة الأسلاك فينتج عنه توقف محرك المروحة عن العمل.

الإجراء:

فحص واستبدال المجمع الفرعي لضفيرة كتلة المصهرات ،

لمزيد من التفاصيل :

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعود بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من

٢٠١٦/٣/٣١ فصاعداً.

معلومات الإتصال :

يرجى الإتصال على رقم الهاتف المجاني ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ مساءً بعد تاريخ ٢٠١٦/٣/٣١.

س:٢٤١٧-١٧٠

