

OMAN OBSERVER English - 31/03/2016



## Recall/Special Service Campaign



Date of Recall : 31/03/2016  
Recall Type : Safety  
Product Description : Corolla / Yaris / SC430

Production period	Brand	Vehicle Model	Affected Vehicle Range	No. of affected Vehicles
2003 TO 2008	Toyota	COROLLA	JTDBR22E330129129 TO JTDBR22E773226077	16566
2005 TO 2008	Toyota	YARIS SEDAN	JTDBW923861000110 TO JTDBW923X94032883	24345
2005 TO 2008	Toyota	YARIS HATCH BACK	JTDKW923565000011 TO JTDKW923X95124327	5388
2001 TO 2009	LEXUS	SC430	JTHFN48Y530020230 TO JTHFN45YXA9021533	67

### Description:

The subject vehicles are equipped with a Takata-produced dual -stage, front passenger airbag inflator which could potentially be susceptible to rupture in a crash. Although Toyota has not identified the cause of the condition, TMC is expanding the recall to cover all remaining dual stage, front passenger airbag inflators of a particular type as a precautionary measure.

### Procedure:

Replace passenger side front airbag inflator for affected vehicles.

### For more information:

Customers driving these vehicles may please contact M/s. Saud Bahwan Automotive LLC for further details / booking appointment etc. from 31/03/2016 onwards.

### Contact Details:

Toll free No. 80073000 on all working days between 08:30 to 17:30 hrs. after 31/03/2016.

C.R. 1703412

وكان في توديع معاليه سعادة السفير عيد  
بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية  
السعودية الشقيقة المعتمد لدى السلطنة  
وسعادة السفير ناصر بن محمد البوسعيدي  
رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية.

امين عام ووزارة الخارجية والوفد المرافق  
له إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع  
الخامس عشر للجنة الوزارية المكلفة  
بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة  
بالعمل المشترك الذي يعقد في الأمانة

تصوير: العمانية

OMAN OBSERVER ARABIC 31/03/2016



مجموعة سعود بهوان



## حملة استدعاء / خدمة خاصة



تاريخ بدء الاستدعاء : ٢٠١٦/٣/٣١

نوع الاستدعاء : السلامة

وصف المنتج : كورولا / ياريس / SC 430

عدد السيارات المتأثرة	رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة	طراز المركبة	العلامة	السنة
١٦٥٦٦	JTDBR22E330129129 TO JTDBR22E773226077	كورولا	تويوتا	٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٨
٢٤٣٤٥	JTDBW923861000110 TO JTDBW923X94032883	ياريس صالون	تويوتا	٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٥
٥٣٨٨	JTDKW923565000011 TO JTDKW923X95124327	ياريس هاتشباك	تويوتا	٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٥
٦٧	JTHFN48Y530020230 TO JTHFN45YXA9021533	SC 430	لكزس	٢٠٠٩ إلى ٢٠٠١

الخلل :

السيارات المذكورة مزودة بنافخ هواء للوسادة الهوائية التي تنطلق على مرحلتين ناحية الراكب الأمامي من نوع تاكاكا ، وقد تتعرض الوسادة للتمزق في حال وقوع تصادم (لا قدر الله) ، ورغم أن تويوتا لم تتعرف بعد على سبب هذه المشكلة ، فإنها قامت بإجراء احترازي بتوسيع عملية الاستدعاء لتشمل باقي السيارات المزودة بنافخ هواء للوسادة الهوائية التي تنطلق على مرحلتين ناحية الراكب الأمامي من هذا النوع.

الإجراء:

تغيير نافخ هواء الوسادة الهوائية ناحية الراكب الأمامي في السيارات المتأثرة.

لمزيد من التفاصيل :

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعود بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ٢٠١٦/٣/٣١ فصاعداً.

معلومات الإتصال :

يرجى الإتصال على رقم الهاتف المجاني ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ مساءً بعد تاريخ ٢٠١٦/٣/٣١.