



مجموعة سعود بهوان



حملة استدعاء

تاريخ الأستدعاء: ٢٠١٥/٨/١٧

نوع الأستدعاء: السلامة

وصف المنتج: سيارات تويوتا كورولا / رافه٤ / لكزس إس سي 430

وحدة الأستدعاء: الوسادة الهوائية

عدد السيارات المتضررة	نطاق أرقام تعريف هيكل السيارات المتضررة	طراز السيارة	العلامة	فترة الإنتاج
١٨٩٥	JTDBR22E110011853 إلى GTDBR22E833074157	كورولا	تويوتا	من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٣
٣٠	JTHFN48Y530020230 إلى JTHFN48Y130034612	إس سي 430	لكزس	من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٢
١١٧٣٧	JTDBR22E330129129 إلى JTDBR22E973215162	كورولا	تويوتا	من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧
١٢١٦	JTEHH20V640263503 إلى JTEHH20V855021722	رافه٤	تويوتا	من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٥

وصف الخلل :

تسرب الرطوبة إلى جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يزيد من خطر الإصابة أثناء إنفتاح الوسادة الهوائية .

الأجراء :

استبدال أجهزة نفخ الوسائد الهوائية .

تزيد من المعلومات :

لمزيد من التفاصيل والمعلومات لتحديد موعد مسبقاً يرجى من الزبائن سائقي هذه السيارات الإتصال بشركة سعود بهوان للسيارات ش.م.م وذلك اعتباراً من ٢٠١٥/٨/١٧ فصاعداً.

تفاصيل الاتصال :

يرجى الاتصال على الهاتف المجاني رقم ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٢٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ . وذلك اعتباراً من ٢٠١٥/٨/١٧ .